

通学路対策実施状況

点検年度	平成27年度	学校名	木江小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 木江 天満～役場木江支所付近		
通学路の状況 (危険の内容)	車の交通量が多いが、歩道と車道の区別がなく、道幅も狭い。(未改良区間)		
事業主体	広島県	対策完了年度	令和6年度(部分完了)
対策内容	歩道の設置		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和5年度	学校名	木江小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 木江 役場木江支所前		
通学路の状況 (危険の内容)	横断歩道等の塗り直しをしてほしい。		
事業主体	警察	対策完了年度	令和6年度
対策内容	横断歩道の塗り直し		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	平成27年度	学校名	東野小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 東野 いづみ旅館前付近		
通学路の状況 (危険の内容)	見通しが悪く交通量も多い。		
事業主体	広島県	対策完了年度	令和5年度
対策内容	歩道の設置		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道東原下向山線 中野 末本商店付近		
通学路の状況 (危険の内容)	歩道のすぐ上が崖になっており、大雨の際に土砂崩れを繰り返している。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	斜面崩壊対策（法面整備）		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道大田浜稻積1号線 中野 ジュンテンドー～佐藤接骨院		
通学路の状況 (危険の内容)	道路幅が狭い上、通勤者の車の通行が多い。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	路面標示（カラー舗装）		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和5年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道沖浦本郷線 中野 民宿むらかみ前		
通学路の状況 (危険の内容)	歩道横の山の木が歩道に覆いかぶさってきている。風が強い日には木の枝が折れかなりの数が落ちている。中には太い枝も折れて落ちている。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	支障木伐採		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和5年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道東原下向山線 中野 笹ヶ浜排水機場前の交差点		
通学路の状況 (危険の内容)	歩道のラインが消えており、向山方面から親水公園への左折車が内輪差で児童が巻きこむ可能性がある。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	区画線の塗り直し		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和5年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道大田浜稲積1号線 中野 大崎小学校正門前		
通学路の状況 (危険の内容)	立派な正門があるため、学校から道路に出る時に左右が見えづらい。結構な数の保護者が児童の送迎のために出入りするため危険である。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	路面標示（カラー舗装）、区画線の設置		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和5年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道大田浜稲積1号線 中野 海星高校教員宿舍前道路との交差点		
通学路の状況 (危険の内容)	左右が見えづらいため、旧大崎幼稚園方面からの車が飛び出てくる ことがある。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	路面標示（カラー舗装）、区画線の設置		

対策前



対策後



通学路対策実施状況

点検年度	令和5年度	学校名	大崎上島中学校
路線名・箇所	町道犬ヶ浜1号線 中野 中学校正門付近		
通学路の状況 (危険の内容)	通りの北側には歩車分離帯があるが,南側にはないため登下校中の生徒が車と接触しそうになった。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	路面標示（減速効果が期待できるもの）		

対策前



対策後

