


通学路要対策箇所の対策実施状況(平成31年3月31日現在)

番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
K-1	木江	県道大崎上島循環線	平成29年度	K-2	木江	県道大崎上島循環線	平成29年度
							
対策内容	歩車道が分離されていないため、通学者通行側の路肩にカラーペイントを施した。			対策内容	横断歩道及び予告標示の塗り直しを実施した。		
K-3	木江	町道伊佐岐野賀線	平成29年度	O-2	大崎	県道大崎上島循環線	平成29年度
							
対策内容	歩車道が分離されていないため、通学者通行側の路肩に外側線を引いた。			対策内容	路肩部分の幅が狭いため、側溝蓋を設置した。		

通学路要対策箇所の対策実施状況(平成31年3月31日現在)

番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
H-3	東野	県道大崎上島循環線	平成29年度				
							
対策内容	横断歩道及び予告標示の塗り直しを実施した。			対策内容			
番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
対策内容				対策内容			