

## 通学路対策実施状況

点検年度	平成27年度	学校名	東野小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 東野 いづみ旅館前付近		
通学路の状況 (危険の内容)	見通しが悪く交通量も多い。		
事業主体	広島県	対策完了年度	令和5年度
対策内容	歩道の設置		

### 対策前



### 対策後



## 通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道東原下向山線 中野 末本商店付近		
通学路の状況 (危険の内容)	歩道のすぐ上が崖になっており、大雨の際に土砂崩れを繰り返している。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和5年度
対策内容	斜面崩壊対策（法面整備）		

### 対策前



### 対策後



## 通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道大田浜稲積1号線 中野 ジュンテンドー～佐藤接骨院		
通学路の状況 (危険の内容)	道路幅が狭い上、通勤者の車の通行が多い。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和4年度（部分完了）
対策内容	路面標示（カラー舗装）		

### 対策前



### 対策後

※部分完了



## 通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	大崎小学校
路線名・箇所	町道瀬井新治1号線 大串 瀬井川沿い		
通学路の状況 (危険の内容)	通行時に川に転落する恐れがある。		
事業主体	大崎上島町	対策完了年度	令和4年度
対策内容	転落防止柵の設置		

### 対策前



### 対策後



## 通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	木江小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 明石 大崎上島幼稚園～水野モータース付近		
通学路の状況 (危険の内容)	木が倒れたり、草が歩道にはみ出したりして歩道幅が狭くなっている。		
事業主体	広島県	対策完了年度	令和3年度
対策内容	草刈り、木の枝切り		

### 対策前



### 対策後



## 通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	木江小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 木江 旧中電工付近の交差点		
通学路の状況 (危険の内容)	横断歩道待機場所の溝に蓋がなく、危険である。		
事業主体	広島県	対策完了年度	令和3年度
対策内容	側溝蓋の設置		

### 対策前



### 対策後



## 通学路対策実施状況

点検年度	令和3年度	学校名	木江小学校
路線名・箇所	県道大崎上島循環線 木江 旧中電工付近		
通学路の状況 (危険の内容)	側溝蓋の隙間が大きく、危険である。		
事業主体	広島県	対策完了年度	令和3年度
対策内容	側溝蓋の設置 (更新)		

対策前



対策後




通学路要対策箇所の対策実施状況(平成31年3月31日現在)

番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
K-1	木江	県道大崎上島循環線	平成29年度	K-2	木江	県道大崎上島循環線	平成29年度
							
対策内容	歩車道が分離されていないため、通学者通行側の路肩にカラーペイントを施した。			対策内容	横断歩道及び予告標示の塗り直しを実施した。		
番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
K-3	木江	町道伊佐岐野賀線	平成29年度	O-2	大崎	県道大崎上島循環線	平成29年度
							
対策内容	歩車道が分離されていないため、通学者通行側の路肩に外側線を引いた。			対策内容	路肩部分の幅が狭いため、側溝蓋を設置した。		



通学路要対策箇所の対策実施状況(平成31年3月31日現在)

番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
H-3	東野	県道大崎上島循環線	平成29年度				
							
対策内容	横断歩道及び予告標示の塗り直しを実施した。			対策内容			
番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
対策内容				対策内容			

通学路要対策箇所の対策実施状況(平成29年3月31日現在)

番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
4	木江	町道岡篠薬師線	平成28年度対策済	5	木江	県道大崎上島循環線	平成28年度対策済
							
対策内容	児童が水路に転落する危険があるため、注意喚起として区画線を設置した。			対策内容	歩道がなく、見通しが悪かったため、交差点を改良し、車道と歩道を分離した。		
番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
7	大崎	町道大田浜稲積1号線	平成28年度対策済	10	大崎	町道久蔵谷井浜1号線	平成27年度対策済
							
対策内容	児童が水路に転落する危険があるため、蓋付きの水路に改良した。			対策内容	児童が水路に転落する危険があるため、転落防止柵を設置した。		

通学路要対策箇所対策実施状況(平成29年3月31日現在)

番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
11	大崎	町道吉枝片浜1号線	平成28年度対策済	12	東野	町道白水森ヶ迫線	平成27年度対策済
							
対策内容	交差点で区画線が消えていたため、区画線の塗り直しを行い、あわせて車線分離標を設置した。			対策内容	見えにくかったカーブミラーを更新し、木の枝切りを実施した。		
番号	小学校区	路線名	対策年度	番号	小学校区	路線名	対策年度
対策内容				対策内容			