

要対策箇所一覧表（通学路）

平成31年3月末時点

【木江小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定）	事業主体	対策年度
K-1	県道 大崎上島循環線	沖浦 木江小学校東側	歩道と車道の区別がなく、カーブで見通しが悪く危険である。	歩道の設置（長期目標）	広島県	平成31年度以降
				路面標示等による注意喚起（短期目標）	広島県	平成29年度対策済
K-2	県道 大崎上島循環線	木江 役場木江支所前 （木江工区）	車の交通量が多く、歩道と車道の区別がなく、道幅も狭い。 （未改良区間）	道路の改良（長期目標）	広島県	平成31年度以降
				路面標示等による注意喚起（短期目標）	広島県	平成31年度以降
				横断歩道及び予告標示の塗り直し	竹原警察署	平成29年度対策済
K-3	町道 伊佐岐野賀線	木江 佐々木造船所付近	歩道と車道の区別がなく、カーブで見通しが悪く危険である。	区画線の設置	大崎上島町 （建設課）	平成29年度対策済

対策検討メンバー：教育委員会、小学校、竹原警察署大崎上島分庁舎、広島県西部建設事務所東広島支所維持課、大崎上島町建設課

要対策箇所一覧表（通学路）

平成31年3月末時点

【大崎小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定）	事業主体	対策年度
0-1	町道 本郷片浜線	中野 笹原接骨院前	笹原接骨院前の堤防が、道路が狭く危険である。	安全指導	大崎小学校	継続実施
0-2	県道 大崎上島循環線	中野 原下交差点の西側	路肩部分の幅が狭く、側溝に蓋がないため危険である。	側溝蓋の設置	広島県	平成29年度対策済

対策検討メンバー：教育委員会、小学校、竹原警察署大崎上島分庁舎、広島県西部建設事務所東広島支所維持課、大崎上島町建設課

要対策箇所一覧表（通学路）

平成31年3月末時点

【東野小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定）	事業主体	対策年度
H-1	町道 上豊広線	東野（垂水） 垂水団地から県道までの間	道幅が狭く歩道がない。通学時に通勤車両が多い。	歩道の設置（道路改良事業実施中）	大崎上島町 （建設課）	継続実施
H-2	県道 大崎上島循環線	東野（古江） （東野工区）	見通しが悪く交通量も多い。 （部分的未改良区間）	歩道の設置（道路改良事業実施中）	広島県	継続実施
H-3	県道 大崎上島循環線	東野（矢弓） 矢弓港の厳島神社付近	歩道がなく、カーブで見通しが悪く、交通量も多い。児童が安全に道路を渡れるところがない。	横断歩道標示の塗り直し	竹原警察署	平成29年度対策済
				歩道の設置（交通安全事業計画）	広島県	平成31年度以降
H-4	県道 大崎上島循環線	東野（大田） いずみ旅館前付近	見通しが悪く交通量も多い。	歩道の設置（交通安全事業実施中）	広島県	継続実施

対策検討メンバー：教育委員会、小学校、竹原警察署大崎上島分庁舎、広島県西部建設事務所東広島支所維持課、大崎上島町建設課

要対策箇所一覧表（園児等の移動経路）

令和3年2月末時点

番号	路線名	箇所	状況・危険の内容	対策内容（予定）	事業主体	対策年度
①	町道 沖浦本郷線	竹原警察署大崎駐在所付近	歩道側の側溝に蓋がない箇所があり、園児が側溝に気づかずに転落する恐れがある。	転落防止柵の設置	大崎上島町	令和2年度対策済
②	県道 大崎上島循環線	大崎上島中学校前の交差点	交差点であるが、車がスピードを出したまま走行しており、危険である。	外側線の塗り直し 路面標示（ドット線）の設置	広島県	令和元年度対策済

対策検討メンバー：大崎上島町福祉課、認定こども園ひかりえん、竹原警察署大崎上島分庁舎、広島県西部建設事務所東広島支所維持課、大崎上島町建設課