

通学路要対策箇所一覧表(令和5年度)

【大崎小学校】

令和5年10月末時点

番号	点検年度	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容 (学校からの意見)	事業主体					対策内容 (予定含む)	対策状況	備考
					県	町	警察	学校	その他			
9	H27	町道 本郷片浜線	中野 笹原接骨院前	笹原接骨院前の堤防が、道路が狭く危険である。				●		交通安全指導		
10	R3	町道 東原下向山線	中野 末本商店付近	歩道のすぐ上が崖になっており、大雨の際に土砂崩れを繰り返している。		●				斜面崩壊対策	R5年度対策完了	
11	R3	町道 大田浜稻積1号線	中野 ジュンテンドー～佐藤接骨院	道路幅が狭い上、通勤者の車の通行が多い。		●				路面標示(カラー舗装)	事業継続実施中 (R5年度完了予定)	
12	R3	町道 大田浜稻積1号線	中野 佐藤接骨院前	横断歩道の待機場所が斜めになっているため、危険である。				●		交通安全指導		
13	R3	県道 大崎上島循環線	原田 西野公民館前	スクールバス乗降による道路横断の際、横断歩道がないため危険である。				●		交通安全指導		
14	R5	町道 沖浦本郷線	中野 民宿むらかみ前	歩道横の山の木が歩道に覆いかぶさってきている。風が強い日には木の枝が折れかなりの数が落ちている。中には太い枝も折れて落ちている。		●				支障木伐採	状況に応じて 対策予定	
15	R5	町道 東原下向山線	中野 笹ヶ浜排水機場前の交差点	歩道のラインが消えており、向山方面から親水公園への左折車が内輪差で児童が巻きこむ可能性がある。		●				区画線の塗り直し	R5年度対策予定	

