

園児等の移動経路／通学路の安全対策箇所図



東 広 島



②交差点であるが、車がスピードを出したまま走行しており、危険
《対策メニュー》
外側線の塗り直し
路面標示(ドット線)の設置

①歩道側の側溝に蓋がない箇所があり、側溝に転落する恐れがある
《対策メニュー》
転落防止柵の設置



1:40,000

凡例 ●: 木江小学校区 ●: 大崎小学校区 ●: 東野小学校区 ▲: 園児等の移動経路